

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3A




FIG. 3B




FIG. 3C




FIG. 4




FIG. 5 5/23





FIG. 6






FIG. 7

FIG. 8A




FIG. 8B




FIG. 8C





FIG. 8D



8/23

FIG. 9




FIG. 10





FIG. 11



10/23

FIG. 12





FIG. 13



12/23

FIG. 14A




FIG. 14B




FIG. 15






FIG. 16C




Proper Placement

FIG. 16B




*Improper Placement:
Insufficient Healthy
Tissue Margin*

FIG. 16A




*Improper Placement:
Incomplete Ablation
of Tumor Volume*

FIG. 17A



Detection of Incomplete Ablation
via rotation of electrode/sensor array

FIG. 17B



Detection of Incomplete Ablation
Deployment of passive Resilient Members 18
of Sensing Members 22m

16/23

FIG. 18A




FIG. 18B




FIG. 18C





FIG. 19






FIG. 21A




FIG. 21B




FIG. 21C




FIG. 21D




FIG. 21E




FIG. 21F




FIG. 21G











FIG. 21H

19/23








FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31